



Resitec - Detail für Rückstaudichtung RS641.180 mit Stutzen ø 180mm und Glockensifon RS524 DN80 und DN100



Zu viel eingesteckt verringert das Schluckvermögen!
Zu wenig eingesteckt beeinflusst die Dichtigkeit.

Resitec Detail du joint anti-retour RS641.180 avec tuyau ø 180 mm et Sifon de cloche RS524 DN80 et DN100



Trop branché réduit la capacité d'avalier!
Une insertion insuffisante affecte l'étanchéité.